


부품리스트

헤비셀



Diamond H8
x1



Diamond H6
x3



Diamond dV8
x6



Diamond V8
x2



Diamond V8
x1



Diamond V6
x2



Diamond V6
x5



Diamond V6
x7

라이트셀



Rubi 7
x2



Rubi 6
x9



Rubi 4
x8



Rubi 2
x4



Rubi 2
x4



Rubi 2
x3



Rubi 0
x8



Mini 2
x2

분리도구 사용법

Example 1


셀의 돌기와 돌기를 분리할 때

Example 2

셀의 홈과 홈을 분리할 때

Example 3

셀의 홈과 돌기를 분리할 때



Example 1

Example 2

Example 3

특수셀



Curve
x4



Curve
x4



Curve
x4



Cuboid
x3



Octacell
x2



Octacell Mini
x1

축



A14
x1



A45
x8



A64
x8



A96
x1

기어& 연결재



12 톱니바퀴
x2



36 톱니바퀴
x4



짧은연결재
x16



중간연결재
x2



긴연결재
x1



직각연결재
x1




유니버설 축
x8




모터연결재
x1



엑스 플라이어



더블스피너




회전그네



03


회전그네



회전그네 부품리스트 | 구조물을 만들어 봅시다.


Diamond V8 (4)	Diamond V8 (2)	Diamond V6 (5)	Rubi 6 (9)	Rubi 2 (4)	Rubi 2 (4)	Rubi 2 (3)	Rubi 0 (4)	Mini 2 (1)	Curve (4)	Curve (4)	Octacell (2)	Octacell mini (1)
짧은연결재 (16)	중간연결재 (1)	유니버설축 (8)	A45 (8)	A64 (8)	A96 (1)							

1




x2
 x1

2




x2
 x2

3




x2
 x2

4




5




x3
 x1
 x1
 A96
 x1

6








7

-  x4
-  x8
-  x4




8

-  x4
-  x8
-  x8 A45
-  x8 A45



9




10

-  x16




11

-  x1
-  x4
-  x1




12


-  x1
-  x4
-  x1



13



14



15

